

Technisches Merkblatt

Metylan Ovalit Naht- und Reparatur-Kleber

I. Werkstoff

Rohstoffbasis:

Weichmacherfreie Kunststoff-dispersion

Verwendungszweck:

- Für die Verklebung von Tapeten im Naht- und Anschlussbereich von nicht saugfähigen Flächen
- Für Reparaturklebungen bei allen Tapeten
- Für die Verklebung von überlappenden Nähten bei Innen- und Außenecken, z.B. Fensterlaibungen, bei denen die Papierrückseite von Vinyltapeten auf die glatte Vorderseite geklebt werden muss
- Zum Nachkleben aufgeplatzter Nähte

Verpackungsgröße:

Tube mit Spachtel zu 60 g

Versandeinheit:

MNR40 = 1 Versandschachtel mit 40 Tuben zu 60 g im Tray

II. Besondere Eigenschaften

Metylan Ovalit Naht- und Reparatur-Kleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff mit hoher Klebkraft.

- Für alle Tapeten
- Gute Wärmestandfestigkeit

Technische Daten

Dichte (spez. Gewicht):

1,1 g/cm³

Farbton:

Weiß. Trocknet transparent und matt auf.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter 10°C verarbeiten.

Auftrag:

Direkt aus der Tube bzw. mit beigefügtem Auftragsspachtel.

Offene Zeit:

Je nach Auftragsmenge, Untergrund und Raumtemperatur bis zu 10 Minuten.

Verbrauch:

Je nach Untergrund
100-250 g/m²

Beständigkeit der Klebungen:

Metylan Ovalit Naht- und Reparatur-Kleber ist widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen.

III. Verarbeitungstechnische Hinweise

Klebstoffauftrag:

Die eigens für Naht- und Reparaturklebungen entwickelte Metylan Ovalit-Tube hat einen aufschraubbaren Auftragsspachtel.

Verarbeitung:

Metylan Ovalit Naht- und Reparatur-Kleber aus der Tube auf die zu beklebende Fläche auftragen und mit aufgesetztem Spachtel gleichmäßig verteilen. Nachfolgende Bahn überlappend ansetzen und andrücken.

Überschüssigen Klebstoff sofort mit feuchtem Schwamm o.ä. entfernen, da sonst evtl. mit einem Oberflächenglanz zu rechnen ist.

IV. Besondere Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Spachtel abnehmen und säubern.

Entfernen von Klebstoffresten:

Klebstoffreste von waschbeständigen Belägen sofort abwaschen und nachtrocknen.

Schutzmaßnahmen:

Nicht erforderlich.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

Entsorgung:

a) **Ausgehärtete Produktreste**

Hausmüll/hausmüllähnlicher Gewerbeabfall

b) **Nicht ausgehärtete Produktreste**

über z. B. die kommunale Sammelstelle gesondert entsorgen. Den für größere Entsorgungsaufträge erforderlichen Abfallschlüssel teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

c) **Restentleerte Gebinde**

der Wertstoffsammlung (z. B. gelbe Tonne/Sack) zuführen.

Telefon-Beratung:

(0211) 7978272

Internet:

www.metylan.de

eMail:

Henkel-MalerHotline@henkel.com

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.



Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. **Wegen** der außerhalb unseres Einflusses liegenden **Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen** und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel KGaA Konsumenten - Klebstoffe Deutschland - 40191 Düsseldorf